



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
БЕЛЕВСКОГО РАЙОНА**

ул. Октябрьская, 1
Белев, Россия, 301530

Директору ГУ ТО «Белёвский
психоневрологический интернат»

Жаворонковой С.В.

20.09.2017 № 4-03-2017

ул. Спортивная, д. 29, г. Белёв,
Тульская область

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о пожарной
безопасности и санитарного законодательства**

Прокуратурой Белёвского района с привлечение специалистов ОНД и ПР по Белёвскому району и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Суворовском, Белёвском, Дубенском и Одоевском районах проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарного законодательства в месте с круглосуточным пребыванием граждан – помещениях ГУ ТО «Белёвский психоневрологический интернат».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Статьей 37 данного Закона установлено, что руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» предусмотрено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в том числе и собственники имущества.

Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности,

устанавливают правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки в помещениях ГУ ТО «Белёвский психоневрологический интернат» установлены следующие нарушения.

Согласно п. 35 ППР в РФ запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение данного пункта Правил двери эвакуационных выходов, ведущие непосредственно наружу, расположенные на 1 этаже основного корпуса, закрыты изнутри на ключ.

Пунктом 57 ППР в РФ установлено, что руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу, и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

В нарушение данного пункта установлено, что в пожарных шкафах, расположенных на 1 и 2 этажах здания основного корпуса пожарные рукава не присоединены к пожарному крану и пожарному стволу. На данных пожарных руках отсутствуют следы перекатки.

Пунктом 21 ППР в РФ установлено, что руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными всputывающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В нарушение указанного пункта Правил не проведена огнезащитная обработка чердачного помещения здания морга, здания гостиницы.

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 утверждён Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 (далее СП 5.13130.2009).

В соответствии с п. А.4, п. А.10 приложения А, п. 9 таблицы А.1, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 здания общественного и административно-бытового назначения подлежат защите автоматической пожарной сигнализацией.

В нарушение вышеуказанных норм в банно-прачечном корпусе учреждения в помещении раздевалки, пошивочного цеха, общих коридоров, в помещении цокольного этажа, расположенному под пищеблоком, в помещении кухни, коридора при входе в корпус № 1 обособленного отделения милосердия учреждения отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.

В соответствии с п. 3.3 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 43.13130.2009, утверждённого Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173, Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.

В СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.

Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

В нарушения вышеуказанного требования законодательства в цокольном этаже под пищеблоком отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.

В соответствии с п. 5.2.3 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009, утверждённого Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171, перед наружной дверью (эвакуационным выходом) объекта, предназначенного для постоянного проживания и временного пребывания людей, должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

В нарушения вышеуказанных норм у эвакуационного выхода из банно-прачечного комплекса учреждения отсутствует горизонтальная входная площадка.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с п. 5.1 СП 2.1.23358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-

При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь и т.д.), следует хранить отдельно от продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, сахар и др.).

Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов.

В нарушение вышеуказанных норм на пищеблоке обособленного отделения милосердия учреждения используется посуда с повреждённой эмалью, нарушаются условия хранения суточного запаса скоропортящихся продуктов (мясо птицы, колбаса, сыр).

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения требований противопожарной безопасности, и могут повлечь возникновение чрезвычайной ситуации и создать угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в помещении учреждения, в связи с чем виновные в нарушении закона лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в месячный срок принять конкретные и исчерпывающие меры по устраниению нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также недопущению их впредь.

2. О дне и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района для участия в его рассмотрении представителя прокуратуры.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона. Копии приказов о наказании направить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме с приложением необходимых документов.

5. Невыполнение (неполное, несвоевременное выполнение) законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных Федеральным законом от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», влечет административную ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района

советник юстиции

Д.И. Федорчук, тел. 4-38-30

А.В. Попов